

# 経営比較分析表（令和3年度決算）







北海道 西興部村

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	個別排水処理	L2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	10.89	100.00	2,970




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
1,033	308.08	3.35
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
113	308.00	0.37

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和3年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

当事業は、下水道区域外の合併浄化槽設置事業である。  
令和3年度については、前年度に対し合併浄化槽汲み取りの単価アップに伴い総収益増及び総費用増により収益的収支比率が増となった。  
現在設置件数が23件と少数であるため、料金収入だけで賄うことは不可能であり、一般会計繰入金が不可欠である。

### 2. 老朽化の状況について

平成15年度に事業着手し、最も古いもので18年経過。浄化槽の本体耐用年数が20～30年であるため、現状では問題ない。  
しかしプロワンプについては平成15年設置のものを中心に経年劣化により毎年交換数が増えている。

### 全体総括

下水道区域外の水洗化向上を目指しているが、単独浄化槽の設置家屋、また、水洗化予定のない高齢者世帯の住宅があるため、今後の合併浄化槽設置向上は難しい状況にある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。